お願い

お客様へ

操作パネルの液晶ディスプレイに

「サービスへ連絡ください Е 095」

または

「サービスヘレンラククダサイ E 095」

と表示されたら

急激な温度変化によってプリンタ内部に結露が発生したときに「サービスへ連絡ください E 095」または「サービスへレンラククダサイ E 095」というメッセージを表示することがあります。このメッセージが表示された場合は、約1~3時間経過後に電源を入れ直してみてください。メッセージ表示の原因が結露であれば、正常に動作するようになります。

現象が改善されないときはサービスの窓口に連絡してください。

開梱と設置作業を行われる方へ

設置時には冷えた製品を暖かい室内に設置するなど、急激な温度変化を避けてください。結露の原因になります。



© セイコーエプソン株式会社 2005 Printed in Japan 05.xx-xx XXX